

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
A-	ELECT	<p>PLUSIEUR TEMOIN ALLUME ABS TRACTION CONTROL CHECK ENGINE ECLAIR c003a 01 panne electrique circuit capteur de vitesse ard pin pont test N N6 haute resistance entre la pin 4 du C135a a la pin 1 du C4 26 44,3kohms fil blanc et orange ouverture de la couette de fil pour trouver la panne fil corrode au niveau de la fausse aile ard environ 40cms du capteur de vitesse reparation ok refonctionne plus de codes</p>		
NN	1.70	Date 01/14/26 Tech: 2547 Opér:		S/F
NN	1.00	FOR WT56814 JEU DE BORNE		S/F
Total Opération A :				S/F